

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道の種類
1	西桂町下暮地の町道四つ角	赤・黄の点滅信号の交差点の一旦停止を無視する車両が多い。	町道
2	西桂町下暮地の町道道祖神付近の左カーブ	児童が右側通行しているため、車両からの見通しが悪い。	町道
3	西桂町小沼の私鉄ガード下町道	道が狭く歩道が確保されていない。車両からの見通しが悪い。	町道
4	西桂町小沼の町道郵便局付近	道が狭く歩道が確保されていない。	町道
5	西桂町小沼柿園の国道脇歩道	国道に設置されている歩道に防護柵がない。 国道と町道との交差点で、大型車両と歩行者と接近し危険を感じる。	国道
6	西桂町倉見の整備中の県道	通学路として、横断するのに危険。	県道
7	西桂町倉見の県道	道が狭く歩道が確保されていない。	県道
8	西桂町倉見町営団地入り口県道交差点	町営団地の付属施設により、車両からの見通しが悪い。	県道
9	西桂町小沼上町の国道	通学路として国道を横断するのに信号機がないため危険。通学路案内板が見にくい。	町道
10	西桂町小沼上町公民館付近の町道	歩道が確保されてない上に、通学するために町道を横断する必要があり、危険。	町道
11	西桂町小沼上町の町道	集団登校児童の集合場所横を車両が通り、危険。	町道
12	西桂町小沼柿園の町道	国道を迂回する通勤車両が多数あり、危険。	町道
13	桂川河川管理道(通学路として使用)	河川沿いの防護柵が一部壊れており、危険。	河川管理道