

通学路における交通安全の確保

【通学路緊急合同点検 危険箇所 13箇所】

にしかつら

西桂町 西桂小学校



(1) 赤・黄の点滅信号の交差点の一旦停止を無視する車両が多い
 予定: 車両に対する交通指導 24年度より随時(警察)

(2) 児童が右側通行しているため、車両からの見通しが悪い
 予定: グリーンベルト設置 25年度より逐次実施(町)

(3) 車両からの見通しが悪い
 済み: スクールガードによる見守り(学校ボランティア)

(4) 道が狭く歩道が確保されていない
 予定: グリーンベルト設置、25年度より逐次整備(町)

(5) 歩道の幅員が狭く、防護柵がない
 予定: ポストコーン設置(国) 24年度未定: その他対策(国)
 済み: スクールガードの見守り(学校ボラ)

(12) 国道を迂回する通勤車両が多い
 予定: 歩道整備、25年度より逐次(町)
 予定: 車両の速度制限、24年度(警察)

(13) 河川沿いの防護柵が一部壊れており危険
 予定: 防護柵修理、24年度(町)

(7) 道が狭く歩道が確保されていない
 済み: スクールガードによる見守り(学校ボランティア)

(6) 整備中の県道を通学路として横断するのが危険
 未定: 信号機設置のため道路整備(県)
 済み: スクールガードの見守り(学校ボラ)

(8) 団地の付属施設により、車両からの見通しが悪い
 予定: 障害物撤去、25年度より逐次整備(町)

(10) 歩道が確保されていない上に、町道を横断する必要がある
 予定: 通学路変更(学校)
 予定: グリーンベルト設置、25年度より逐次実施(町)
 未定: 横断歩道設置(警察)

(9) 通学路として国道を横断するのに信号機がない。標識が見にくい。
 済み: スクールガードによる見守り(学校ボランティア)
 済み: 標識移動、24年実施(町)

(11) 集団登校児童の集合場所横を車両が通る
 済み: 集合場所変更(学校その他)

凡例		: 高速道路		: 通学路(学校指定)
		: 国道		: 危険箇所
		: 県道		
		: その他		